CarOnSale

Opel Crossland Elegance

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 71*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	45.025km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Elegance [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9EDXN4410639	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.025km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.280km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn links
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten im Fond
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Dach Kontrast-Lackierung
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sicht-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Leseleuchten im Fond
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0






OPEL
WOV7H9EDXN4410639
1795 kg
2620 kg
1-0920 kg
2-0880 kg
BK-R731CE-4

CarOnSale














Servicebestätigung


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren


OPEL CROSSLAND
OPEL CROSSLAND



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY YAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ


lassungsbescheinigung Teil I
03.05.2023 1844 AKH000842
MI AF
W0V7H9EDXN4410639 0
OPEL
F7 MONOCAB C
EA025DB12
BF1VADPH0A5
CROSSLAND
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 01199
7.2/8.2:+60 B.ANH.BSTR.*TECHN. ZUL.
OMB. 2620 KG BIS 12% STEIG.*S.11MAX.
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.05.
Besigheim
05.2026 03.05.2023


03.05.2023 1844 AKH000842 02 01 0081705500 187
MI AF --01229 --1765
W0V7H9EDXN4410639 0 --1605 --001254
OPEL - 00065 -
F7 MONOCAB C 0133 001795 1795
EA025DB12 00920 00880 -
BF1VADPH0A5 00920 00880 -
076 03750 067
CROSSLAND 00840 0600 5
Opel Automobile 215/50 R17 95H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/50 R17 95H
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*2018/1832AP grau 7
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I 04*2007/46*1196*18
Benzin 11.03.2022 GQ353734
0001 36AP 01199 -
7.2/8.2:+60 B.ANH.BSTR.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGK
OMB. 2620 KG BIS 12% STEIG.*S.11MAX.S-PL.*WW.AHK LT.BG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.05.2023*


GQ353734

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)