CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	256.094km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline [DE - Kb5 1.9 TDI EU4, Comfortline DPF, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ1KZ9M337813	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 256.094km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Rost	⚠ 2 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktivAnhängerkupplung fehlt

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahr-Komfort-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz mit Armlehne
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Blue-Graphit Perleffekt

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Nebelscheinwerfer integriert
- Multifunktionsanzeige Plus
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Gepäcksicherungsnetz
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Tagfahrlicht
- Antennen-Diversity
- Coming-Home-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Business-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Perleffekt-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Lautsprecher (8)
- Winter-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatic
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZ9M337813
1890 kg
3390 kg
1040 kg
1000 kg
Typ 1KM

CarOnSale


CarOnSale
GOLF
TDI


SOUND
RADIO
MEDIA
TP
MENU
SEEK / TRACK
FOLDER


21.0
21.0
OFF
DUAL
AUTO
AC







OK






RES/+
SET/-



0
AUTO





FAHRZEUGE
KÖSTERS
46926 Georgsdorf


FAHRZEUGE
KÖSTERS
46926 Georgsdorf


VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung




18.05.09 0603 ALD000540
WVWZZZ1KZ9M337813
VOLKSWAGEN, VW
1KN
ACBL5X0
FM5FM5A4009N7GGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Kombilimousine
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
Diesel
0002 0462 1896
BLAU
WX78139


HU TÜV NORD
MAI 2021
TÜV NORD Mobilität
DEKRA
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)