CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	92.181km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132161B093473	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.181km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	60 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Public-Charging-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Frontschürze
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Adaptives Bremslicht
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Dachreling (Aluminium)
- Heckschürze
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Media-Display
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Dachreling
- Kamerasystem 360 Grad
- Ausstattungs-Paket: Business
- Keyless-Go-Paket
- Memory-Paket
- Night-Paket
- Spiegel-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- USB-Anschluss im Fond
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Innenhimmel schwarz
- Ambiente-Beleuchtung
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K2132161B093473
2820 kg
5020 kg
1220 kg
1600 kg

CarOnSale

CarOnSale







OK
RES/↑
SET+
SET−
CANCEL
LIM










STOP






Straße nicht erfasst
DOONO




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0123313480
7533443
GJ493826






DEKRA Arbeitsbetriebsseizung
Landkreis Vechta
Landkreis Vechta
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)