CarOnSale

Peugeot Traveller Business VIP L2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	136.149km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Traveller Business VIP L2 [DE - Bs4 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6, L2 Business VIP Stop&Start, 2017 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VF3VEAHHWJZ064941	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.149km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drive-Assist-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür rechts elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheits-Paket 5
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzkombination: (4) 6-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zusatzmodul Klimaanlage hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Radioempfang digital (DAB)
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Metallic-Lackierung
- Schiebetür links
- Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0532
VF3VEAHHWJZ064941
2710 KG
4600 KG
1– 1500 KG
2– 1500 KG
VEAHHW – L2B00L
461853 – 1
0.51

CarOnSale

CarOnSale

START
STOP

CONFIG


SRC
LIST






















CarOnSale



PEUGEOT
TRAVELLER
CarOnSale








OFF


Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)