CarOnSale

Mercedes-Benz AMG GLA 45 S 4Matic

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	126.147km	421 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG GLA 45 S 4Matic [AT - SUV5 AMG GLA 45 S EU6d, 4Matic+, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2477541J282632	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.147km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 421 PS (310 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 122.938km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	295 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG Driver's Package
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegsleisten (AMG)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 310 kW CGI KAT
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand 2729 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- USB-Anschluss im Fond
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Laderaum-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motorsound-System (AMG Real Performance Sound)
- Off-Road-Paket
- Regen-/Lichtsensor
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (AMG Performance, Nappa / Dinamica)
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Parameterlenkung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- Start/Stop-Anlage
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung car sharing
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- AMG Track Pace (APP)
- Fahrassistenz-Paket
- Kamerasystem 360 Grad
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket (AMG)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitzheizung vorn
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Konnektivität-Paket
- Multibeam LED
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Digitales Instrumenten-Display
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Lackierung: designo magno
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Panorama-Schiebedach
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Surround-System Burmester

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Continental


255/35 ZR 21






3208.8
126147






MERCEDES-BENZ AG
W1N2477541J282632
2270 kg
3870 kg
1225 kg
1045 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale












TURBO
4MATIC+


Servicehistorie
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
4485921
GC579758




COPY


12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
26
27
28
29
30
31


Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
Mercedes-Benz
AMG GLA 45 S
Kombilimousine




M1/Personenkraftwagen
Mercedes-Benz
AMG GLA 45 S
F2B/OHS4T1/LZAA150A
Zulassungsstelle Nr. 900.0701
der Generali Versicherung AG
1010 Wien, Am Hof 11
für die LPD Wien

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)