CarOnSale

Audi Q3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2022	120.265km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 Sportback [DE - SUV4 45 1.4 TFSI e EU6d, basis, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF39P1051081	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.265km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 101.159km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 44g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Dachkantenspoiler
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kombiinstrument digital
- Komfort-Fahrwerk
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekantenschutz
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Plug-in Hybrid
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Soundgenerator
- Sprachsteuerungs-System
- Standklimatisierung
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- 6 Lautsprecher
- Audi connect (Remote / Control)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Audi Smartphone Interface
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale








AUDI AG
e1*2007/46*1900
WAUZZZF39P1051081
2320 kg
3720 kg
1- 1150 kg
2- 1235 kg
Typ F3
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
102022
DGEA
01 5769

CarOnSale


CarOnSale




Letzter Ölwechsel
Km-Stand:
am:
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt: gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:


LO
LO
AUTO
A/C








AUTO
FRONT
REAR
max
210
km/h



LO
LO



Fahrweg kontrollieren!
Wien
Praha
Berlin
Paris
London











P1051081
F3N APX
DGE
LY9T/LY9T
N6F/GQ



Audi
Service-Nachweis
Komplettnachweis











Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
10900 km / 12.2027
Nächste Inspektion in
7300 km / 10.2028
Zurücksetzen


AUDI












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)