CarOnSale

BMW 320 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	136.939km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d Advantage [DE - Kb5 320 d EU6, Advantage, (Facelift) 2015 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA8H91040A720603	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.939km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.150km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Innovations-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Nebelscheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- WLAN-Hotspot
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Licht-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audio-Navigationssystem Business
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Alarmanlage
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Dachreling schwarz
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
320d
B39
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0315
WBA8H91040A720603
2175 kg
3975 kg
1- 960 kg
2- 1300 kg












LIM
RES


MODE









OK Datum: 02.06.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 107.150 km
OK Datum: 02.07.2024 Service: 00866 BMW
Kilometer: 86.067 km
! Datum: 24.05.2023 Service: 32929 BMW
Kilometer: 65.974 km
OK Datum: 23.11.2022 Service: 32929 BMW
Kilometer: 59.180 km


! Datum: 24.05.2023 Service: 32929 BMW
Kilometer: 65.974 km
OK Datum: 23.11.2022 Service: 32929 BMW
Kilometer: 59.180 km
OK Datum: 26.04.2021 Service: 32929 BMW
Kilometer: 41.291 km
OK Datum: 15.04.2020 Service: 32929 BMW
Kilometer: 23.698 km




EG-Übereinstimmungsbescheinigung







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)