CarOnSale

# Volkswagen Transporter Multivan FWD Comfortline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2015 | 193.731km | 150 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transporter Multivan FWD Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Comfortline, 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WV2ZZZ7HZGH036800 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>193.731km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>151.677km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>153g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ⚠ 3 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 820 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 350 µm ⚠ |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türablagekasten vorn
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zuheizer
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3000 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Doppelscheinwerfer
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

- Servolenkung

## Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Dämmglas-Paket
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Lautsprecher (8)
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Original-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Sprachverstärkung elektronisch
- WLAN-Hotspot
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Frontscheibe Dämmglas
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




























WV2ZZZ7HZGH036800

CarOnSale





















Oslo Helsinki
Moskau
Belfast
Berlin
Kiew
Paris
Wien
Sofia
Madrid
Valletta

ParkPilot
Fahrweg kontrollieren



5.126



05.11.2015
WV2ZZZ7HZGH036800
VOLKSWAGEN, VW
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
KOMBILIMOUSINE
DIESEL
28.07.2015

LRA Vogtlandkreis
Kfz-Zulassungsbehörde
im Auftrag

GA352775

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Schutzschaumstoff



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Schutzfolie




- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kopfstütze fehlt



- Innenraum (Riss/Bruch)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)