CarOnSale

BMW 540 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	155.168km	340 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 540 i [DE - Lim4 540 i EU6, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAJB31090WA04575	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.168km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.095km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	50 µm	Beifahrertür	40 µm ⚠
Kotflügel vorne links	570 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	50 µm	Türe hinten rechts	40 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm ⚠
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 250 kW
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Business
- Bordcomputer
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- BMW Display-Key
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sicherheitssystem Active Protection
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Business-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Standheizung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- WLAN-Hotspot
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made by
BMW
540i
A83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1698*
WBAJB31090WA04575
2270 kg
4360 kg
1- 1110 kg
2- 1260 kg

CarOnSale


CarOnSale

















Service Historie
OK Datum: 15.04.2021 Service: 00163 BMW
Kilometer: 54.513 km
OK Datum: 14.10.2022 Service: 00163 BMW
Kilometer: 85.390 km
OK Datum: 28.06.2024 Service: 00163 BMW
Kilometer: 116.815 km
OK Datum: 23.04.2026 Service: 01263 BMW
Kilometer: 147.095 km




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ЕВГОСЛОВНО ЗУМВОРОДСНЕ ЕК
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




07.06.17 0005 C08007221
M1 AA
WBAJB31090WA04575 5
BMW
05L
J831
CA25000D
5401
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2015/6462D
EURO6;ZD;P17CI; M, N1 I
Benzin
0001 362D 2998
7.2/8.2; *135 b.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t.E0T6 * *
2 01 250 /5500 250
4956 1858
1479 1670
90
154 2270 2270
1110 1250
1110 1250
75 3750 69
2000 750 5
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
GRAU
e1*2007/46*1688*01
26.01.17 ET987239


Landkreis Hildesheim
Der Landrat
BXE52846
Landkreis Peine
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Delle)




- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)