CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	119.632km	367 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 43 AMG 4Matic [DE - SUC5 GLC 43 AMG EU6, 4Matic, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WDC2533641F329478	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.632km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.803km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;Witterungsbedingt keine korrekte Bewertung möglich weitere Schäden nicht ausschließbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremssättel lackiert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (AMG)
- Fußmatten AMG
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Radstand 2873 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte designo
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Spiegel-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Surround-System Burmester
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- DVD-Laufwerk
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Autonomer Bremseingriff
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Intelligent Light System LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale









STOP






18.12.2017 1313 GGX000041
M1 AB
WDC2533641F329478 9
Mercedes-Benz
204 X
R85HP1
CZAA0584
AMG
Daimler (D)
P2.2.Pers.Bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Berlin
0001 W 36W0 2996
P.4: 5500-6000*F.17F.2:+180 S.Anh.Betz.*7.2/8.2.+180 b
.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert AHK u:ESP s
.spez.Fahrdyn.Stabl.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 180 km/h g
em.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*Zu 15.1/1
5.2:auch genehm.:255/40 ZR21 102Y XL 285735 ZR21 105Y
XL a:LM-Rad VA/HA:9Jx21 H2 ET30/10,5Jx21 H2 ET30,Herst
:Vossen Wheels Inc.,Typ:HF ** SIEHE ALLONGE **



TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
gesetzt am:
03.11.2026
Bürgerlandkreis
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)