CarOnSale

Mazda CX-5 Sports-Line AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	131.349km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5 Sports-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D 184 EU6d-T, Sports-Line AWD, 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKFGW2A00753957	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.349km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.522km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 145g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer;Zwei weitere Sommerreifen ohne Felgen sind im Kofferraum;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	420 µm ⚠
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	330 µm ⚠
Motorhaube	295 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	70 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;Kilometerstand kann abweichen;Laut Einlieferer wurde der Tacho bei 55489 Km gewechselt und alles ist bei Mazda digital hinterlegt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer hinten außen
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Head-up-Display
- TFT-Farbdisplay
- Rückfahrkamera

- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Sonderausstattung


- Schiebedach elektrisch (Glas)
- Technik-Paket
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Black
- Sitzheizung hinten
- Head-up-Display Advanced
- Sonderlackierung Magma-Rot Metallic
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















FM Radio
10:33
bigFM

PAINT:46V
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*1803
-JMZKFGW2A00753957-
2235 Kg
4335 Kg
1- 1190 Kg
2- 1145 Kg

CarOnSale


CarOnSale




NAV
PUSH
VOL
AUTO HOLD


SET+
RES
SET−
MODE ON
CANCEL OFF


INFO


TCS OFF
OFF
i-stop OFF
VIEW








BOSE








PASSENGER AIRBAG
A/C
29.0
29.0
AUTO
DUAL
OFF



Service-Intervalle
oder 12 Monate (je nachdem was, zuerst eintritt).
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann entscheiden, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.


Nächste fällige Wartung
Erwartet am
Spätestens bei

9. Wartung
80059 km oder 11/01/2027
85522 km oder 02/02/2027 (je nachdem, was zuerst eintritt)


Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	02/02/2026	65522 km	160.000 km / 100.000 Meilen / 8. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	18/02/2025	50985 km	140.000 km / 87.500 Meilen / 7. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	29/02/2024	39792 km	120.000 km / 75.000 Meilen / 6. Jahr Karosserie-Inspektion


Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	01/03/2023	29210 km	100.000 km / 62.500 Meilen / 5. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	08/03/2022	9185 km	80.000 km / 50.000 Meilen / 4. Jahr
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	03/09/2021	0 km	
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	22/07/2021	54169 km	60.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr Karosserieinspektion
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	18/08/2020	36129 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr Karosserieinspektion
MMD, Autohaus Freund GmbH Bitscher Straße 50 DE - 66996 Fischbach +4963931666	27/08/2019	16950 km	20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr Karosserieinspektion
MMD, BLG Auto Terminal Duisburg GmbH & Co.KG Rotterdamer Str. 100 DE - 47229 Duisburg	21/09/2018	3 km	Übergabe-Inspektion








Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

B	05.10.2018	7118	AH6000019
D.1	M1		
E	JMZKF-GWZA00753957		
D.2	Mazda		
	KF		
	GWZ		
	AEWS		
D.3	Mazda CX-5		
F	MAZDA (J)		
	Fz.z.Pers.bef.b. 9 Spl.		
	Kombilimousine		
R	Rot		
P.3	Diesel		
P.1	2191		
S.1	5		
J	135 / 4590		
G	1845		
	1680		
	1745		
O.1	1470		
O.2	2235		
C.1.1	2190		
C.1.2	750		
S.2	5		
V.9	EURO6/WLTP;AG;P/D;CI; M, N1 I		
U.1	72		
U.2	74		
U.3	FC800619		

Nächste HU: 04.2028
Datum: 30.08.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)