CarOnSale

Honda Civic 1.8 Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	123.550km	141 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Civic 1.8 Elegance [DE - LimS5 1.8 EU6, Elegance, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SHHFK2760FU012779	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.550km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.098km	LETZTER SERVICE AM 06/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,8 Ltr. - 104 kW i-VTEC KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Rückfahrkamera
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hochtöner vorn
- Laderaumboden verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE ORCHID
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturset
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Pedalerie
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Colorverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- USB-Schnittstelle
- Alarmanlage
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Notbremssignal
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SHHFK2760FU012779


CarOnSale

CarOnSale

1151
10°c
123550km



Servicehefi
Fahrer-
handbuch



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)