CarOnSale

Mercedes-Benz VITO TOURER

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



01/2025	46.661km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG VITO TOURER	KATEGORIE Van
FIN W1VVLFFZXS4451236	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.661km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.372km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2025	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung
- Drehzahlmesser
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 250 A
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: HIGHTECH SILBER
- PKW-Zulassung
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hold-Funktion
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zuheizer
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Armlehnen Fahrgastraum
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Allwetter
- Innen- und Umfeldbeleuchtung
- Komfort-Fahrwerk
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System (3 Schienen)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1VVLFFZXS4451236
3200 kg
1540 kg
1750 kg

CarOnSale





Wohin?
Zentrieren




CANCEL

AUTO






KTW




Mercedes-Benz
2343000
224070
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


10.01.2025 2222 ABB05232 2
M1 AF
WVVVLFFZXS4451236 7
MERCEDES-BENZ
639/2
KOU4L320VXX
2GJRFXX9BEXX
VITO TOURER
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1
DIESEL
0002 36EA 1950
ZU 18: MAX.5256*ZU 20:
MIN.3800MIN-1*
2 1 120/4400 192
5140 1928
1874 2007
191 3200 3200
1550 1750
1550 1750
78 3300 68
9
225/55R 17C 109/107 T
225/55R 17C 109/107 T
grau 7
E1*2007/46*0457*39
31.07.2024 K HH512419
SelbstF/Mietfzg.
MAX.1963*S.1:MAX. S-PL.*P.4:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)