CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW GOLF PLUS

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	92.355km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF PLUS	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZEW506539	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.355km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.014km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER LEAF WHITE GOLD
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Feuerlöscher
- Metallic-Lackierung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZEW506539

CarOnSale





RADIO
MEDIA
TP
MENU















OK





Auto







VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)