CarOnSale

Ford Fiesta Ambiente

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2007	125.010km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Ambiente [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Ambiente, (Facelift) 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0HXXGAJH7D06918	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.010km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.905km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2007	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Handbremshebelweg sehr weit;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Heizung mit Umluftschaltung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
WF0HXXGAJH7D06918

CarOnSale






Nachweise - Wartungsarbeiten






30.03.07 8566 ACU000053
M1 AB
WF0HXXGAJH7D06918 3
FORD
JH1
FXJA1
5BDBKB
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schräghecklimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1388
F.1/F.2:1580 u.7.2/8.2:850 b.Anhängebetrieb*ww.AHK lt
EGTG*
2 01 59 /5700 167
3918-4038 1685
1425-1464 1101
- 50 -
147 1530 1530
790 800 -
790 800 -
79 4275 71
900 500 5 -
175/65R14 76S
175/65R14 76S
-
GRAU 7/-
e1*98/14*0191*16
14.12.06 K FL42877


DEKRA
nächste HU
JAN.2024
Nächste HU
fällig im
FEB.28
Stadt Weiden i. d. OPf.
-Zulassungsbehörde-
92637 Weiden

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)