

BMW
4 Gran Coupe (G26N)

VIN	**WBA51FR0X0FV67917**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**140 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**190 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.995 ccm**	Nächste HU	**09/2028**
Getriebeart	**8-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DGE**	Laufleistung	**45.278 km**
Lackierung	**DRAGON FIRE ROT METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**29.09.2025**
Innenraum	**schwarz / Leder**	Nächste HU	**09/2028**
Vorbesitzer	**1**		

Besichtigung	Datum	04.11.2026

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Modellpflege
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Bedienelemente galvanisiert
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Heckspoiler (M-Technic)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket (2)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x19 / 9x19 (Y-Speiche 859 M, Bicolor)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sicherheitsgurte M
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Standheizung
- Steuer-AV Steuerung D
- Variable Sportlenkung

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/40R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/40R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/40R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	255/40R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Bridgestone
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/55R17	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
1	Rechts	225/55R17	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Links	225/55R17	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Rechts	225/55R17	Goodyear	Ganzjahr	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
2	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Riss, Art der Reparatur: Erneuern
3	Tür vorne rechts	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
6	Felge hinten links	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
7	Türkante vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
8	Felge vorne links	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern
9	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
10	Kotflügel vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
11	Stoßfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Einstieg vorne rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
14	Einstieg hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
15	Einstieg vorne links	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21




Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Stoßfänger vorne**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren









2 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Riss, Art der Reparatur: Erneuern







3 **Tür vorne rechts**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair




4 **Tür hinten rechts**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren






5 **Stoßfänger hinten**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair






6 **Felge hinten links**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern





7 **Türkante vorne links**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair







8 **Felge vorne links**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Erneuern








9 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair





10 **Kotflügel vorne links**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair





Akzeptierte Gebrauchsspuren

11 **Stoßfänger vorne**



Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur






12 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



13 **Einstieg vorne rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




14 **Einstieg hinten rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur





15 **Einstieg vorne links**

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur