CarOnSale

Ford Explorer ST-Line Plug-in-Hybrid 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	113.803km	363 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Explorer ST-Line Plug-in-Hybrid 4x4 [DE - SUV5 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid EU6d-T, ST-Line Start/Stopp, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF02K8GY1LGC16884	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.803km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 363 PS (267 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.644km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 237g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Rückwärtsgang lässt sich im kalten Zustand sporadisch nicht einlegen (erst nach Motor Neustart)Laut Einlieferer

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe, Einzelsitze elektr. klappbar (2 Sitzplätze)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Aktive Geräuschkompensation
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling schwarz
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektromotor 74 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontkamera mit Split View
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenausstattung: Carbon-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Lackierung Liquid-Weiß
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar mit Memory
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 3,0 Ltr. - 267 kW EcoBoost Hybrid
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 3025 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera mit Split View
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzheizung hinten
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Türverkleidung Leder
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Kopfairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Getränkehalter vorn
- Tagfahrlicht LED
- Subwoofer
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Kopfairbag Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Hybrid 336 kW (Motor 3,0 Ltr. - 267 kW)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Obsidian-Schwarz Metallic
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FoMoCo
FORD
LHD
B
3A
UM
WUJ
BQWA4Y













Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service








07.10.20
WF02KBGY1LGC16884
FORD
WUJ
BQWA4YX
7ABAZNAPDAB
Explorer
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP:DG;PT/CT: M, N1
Hybr.B/E mot.aufl.
0025
36DG
2956
www.AHK lt. EGTG*


Landkreis Teltow-Fläming
Straßenverkehrsamt
Luckenwalde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)