CarOnSale

Volkswagen Sharan Highline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2017	109.483km	LEISTUNG 220 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Highline [DE - Van5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZHV240636	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.483km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.084km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleuchten in den Türen
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverriegelung automatisch
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- App-Connect
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Mobile Online Dienste Carstick
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Spiegel-Paket
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Sport-Fahrwerk
- 8-Kanal-Verstärker
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sound-System DYNAUDIO
- Steckdose 230V
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Perleffekt-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Kindersitz (1) integriert - 2.Sitzreihe, rechts
- Safesicherung
- Seitenairbag hinten
- Tagfahrlicht LED
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Gepäcksicherungsnetz
- Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerung (Kundenangabe erforderlich)
- Spiegel-Paket
- Subwoofer
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Safesicherung
- Standheizung mit Standlüftung
- Fahrwerk tiefergelegt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale





LO
LO














06.06.17
0503
BVP000244
M1
AF
WVWZZZ7NZHV240536
4
VOLKSWAGEN, VW
7N
CEGAXOAF
PGFPD82E0337MMN7VR2VW84
SHARAN
VOLKSWAGEN-VW
F.z.f.Pers.bef.b. 8 Sp1
Mehrzweckfahrzeug
215/2007*136/2014W
EURO6.WIP17CII M, N1 I
Benzin
0001
35W0
1984
1658-1746
1838
1750
1290
2490
2200
750
215/60 R16 95V
e1*2007/46*0401*16
Z7.12.16
K
E1704947
ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.betr.f Temp.100 Km
7h.gem.3.Achs.VO.z.3.Ausn.VO.z.StVO*ww.Anh. lt.Betr*

DEKRA
nächste HU
Juni 2024
Juni 2023
Juni 2026
Juli 2028
Aufbauänderung
setzung:
15.10.2026
ZDI 194598911



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Delle)