CarOnSale

Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



05/2016	113.060km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050401R166656	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.060km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.928km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	55 µm	Beifahrertür	130 µm ⚠
Kotflügel vorne links	65 µm	Kotflügel vorne rechts	45 µm ⚠
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm ⚠
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	65 µm
Dach	55 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Karosserie: 4-türig
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Innenhimmel Stoff
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)

Sonderausstattung


- Ascher anstelle Ablagefach
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Avantgarde Interieur
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- PRE-SAFE-System
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale

108








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)