CarOnSale

Renault Master

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	93.279km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Master	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1MA000871305831	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.279km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 247g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 99 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kühlergrill mit Chromeinfassung
- Licht- und Regensensor
- Radstand 3682 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schmutzfänger vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Laderaumtrennwand
- Modellpflege (2)
- Reifen-Reparaturset
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Verzurrösen Laderaumboden
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution / DAB+)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kamerasystem Renault Rear View Assist
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Innenverkleidung Laderaumtrennwand
- Radvollabdeckungen
- Trittstufe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale








CarOnSale












07.07.2023	3333	BCZ02863 8	2	1	100/3500 150
N1	BB		5548 -		2070 -
VF1MA000871305831		6	2482 -		- 2056
RENAULT				100	-
MA			247	3500	3500
FM			1850	2100	-
00M06U3113D3T0			1850	2100	-
			80	2625	70
MASTER			2500	750	3 -
RENAULT (F)			225/65 R16 C 112/110T		
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			225/65 R16 C 112/110T		
Van			-		
715/2007*2018/1832AR					
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2			e2*2007/46*0016*53		
Diesel			16.12.2022	K	GV514903
0002	36AR	2299			
WW.AHK LT. EGTG*					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com