CarOnSale

Volkswagen Passat

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



02/2011	283.905km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZBE326193	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 283.905km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Gänge lassen sich nicht mehr einlegen ; Lager_/Laufgeräusche: Knacken;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Auto-Hold-Funktion
- Sonnenblende rechts mit Spiegel

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Sitz-Komfort-Paket
- Antennen-Diversity
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Perleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multimediabuchse AUX-IN
- Lendenwirbelstützen vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZ3CZBE326193

CarOnSale

CarOnSale













21.02.2011 0603 AXT000191
M1 AC
WVWZZZ3CZBE326193 6
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACCAXAX0
FM6FM6AJ008STP07MGSNVR0
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
F.1/F.2:+15 U. 7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8%
STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3485KG*FZ IST MIT WERKSEITIG
MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYNISTABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.1
00 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*
2 90/5000 2
4771 - 4874 1820 - -
1464 - 1536 1473 - -
- 90 - -
149 2070 2070
1040 1080 -
1040 1080 -
79 3750 71
1400 730 5 -
195/60 R16 93H
195/60 R16 93H
-
SCHWARZ 9
e1*2001/116*0307*25
20.10.2010 K XB277888



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)