CarOnSale

Volkswagen Golf Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2005	163.506km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU4, Comfortline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ5W198309	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.506km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.529km	LETZTER SERVICE AM 03/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm Kratzer	- Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm Kratzer	1 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Weitere Mängel ersichtlich auf dem TÜV Bericht.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppeltonhorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung grün getönt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Lautsprecher (6)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Klimaautomatik
- Winter-Paket
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Anzeige für Waschwasserstand
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Metallic-Lackierung
- Türlautsprecher vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZ5W198309
1780 kg
2780 kg
1 - 0950 kg
2 - 0900 kg
Typ 1K


CarOnSale

CarOnSale



HI
HI
OFF
AUTO


RADIOTON
FM1
CD
MENU
TP
FM
AM
AS




Vergölst




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Koppelstange - 1. Achse links - Staubmanschette beschädigt
Querlenker Vorderachse - links und rechts - Gummilagerung - beginnende Rissbildung
Abgasrohr - vorn - Zustand beachten
Abgasrohr - mitte - Zustand beachten
Abgasrohr - hinten - Zustand beachten


01.07.2005 0603 72100Q1
01 0200
WVWZZZ1KZ5W198309
1K
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 01390
02 01 0055/05000 164
04204-- 1759--
1466-- 01264--
0166 001780 001780
00950 00900
00950 00900
83 74
01000 0610 005
195/65R15 91T
195/65R15 91T
blau 5
E1*2001/116*0242*09
15.11.2004 K UX401759
ZU 18-20:L.BIS 4319,H.BIS 1505*ZU G:BIS 1429*ZU F,1/F,2:+45*ZU 7.1-8.3:H.+40 B.ANH-BSTR.*ZU O.1:1200 BIS 8&S
TEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:01.07.2005*


DEKRA
THL48135
Landratsamt Ludwigsburg
Kfz-Zulassungsbehörde


[redacted]
UX401759

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Delle, Rost)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Delle, Rost)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Delle, Rost)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Delle, Rost)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Delle, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)




- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost, Delle)




- Heckklappe (Rost, Delle)



- Heckklappe (Rost, Delle)



- Heckklappe (Rost, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel löst sich



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Wassereintritt)