CarOnSale

Volvo XC90 R Design AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



02/2022	80.768km	LEISTUNG 235 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC90 R Design AWD [DE - SUV5 B5 (Diesel) AWD EU6d, R-Design Mild-Hybrid (EURO 6d), (Facelift) 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1LCK2UCN1811348	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.768km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 235 PS (173 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.760km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	65 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Audio-Paket High Performance Sound
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Oncoming Lane Mitigation
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Navigationssystem Sensus
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank 3-teilig

- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Textilfussmatten
- Volvo ON CALL
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Nubuk Textil / Teilleder Nappa
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Pedalerie
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Stop & Go)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: PEBBLE GREY

Sonderausstattung

- Induktionsladeschale für Smartphone
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Sitzheizung hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Subwoofer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Parkassistent-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Ambiente-Beleuchtung
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLVO CAR CORPORATION


CarOnSale








Kein Bluetooth-Gec angeschl.
Kein Telefon angeschlossen













VOLVO
scanAutomobile




VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO
Volvo Car Corporation


01.02.2022
M1G
YV1LCK2UCN1811348
VOLVO
LCK2
LCK2UC0
XC90
VOLVO (S)
Geländefz.Pers.bef
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP:AP:PI/CI, M, N1
Hydr.Diesel/E
D010
36AP
1969
Grau
e4*2007/46*0929*18
30.04.2021
GC693213
275/35R22 104W
275/35R22 104W


FEB 22
Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat


VOLVO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)