CarOnSale

Volvo XC40 Inscription AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	129.615km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC40 Inscription AWD [DE - SUV5 D3 AWD EU6d-T, Inscription, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1XZ72VCL2280047	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.615km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP) 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	1420 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hotspot (WLAN-Router integriert)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 1-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)
- Navigationssystem Sensus
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2702 mm
- Red Key
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Unterfahrschutz vorn (Aluminium)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sprachsteuerungs-System
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Unterfahrschutz hinten (Aluminium)
- Volvo ON CALL
- Winter-Paket
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Original Fahrzeug Farbe: PEBBLE GREY

Sonderausstattung

- Business-Paket PRO
- Nebelscheinwerfer LED
- Infotainment-System: Sensus Connect mit Premium Sound
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Parkassistent-Paket
- Navigationssystem Sensus
- Rückfahrkamera
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Induktionsladeschale für Smartphone

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1XZ72VCL2280047

CarOnSale




12:26
22°

12:26
London
Brüssel
Berlin
Paris
Praha
HOCHSTFT
Kein Telefon angeschlossen
22°



harman/kardon





XC40
