CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	104.367km	245 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF21PN092952	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.367km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.366km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**95 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bedienelemente schwarz matt
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Mild-Hybrid 180 kW (Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Glanz-Paket
- Kraftstofftank: 63 Ltr.
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Wagenheber
- Heckklappenöffnung automatisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Progressivlenkung
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachreling eloxiert
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start/Stop-Anlage
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Tour
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Audi connect Schlüssel
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Optik-Paket schwarz plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Rückfahrkamera
- Sport-Fahrwerk
- Außenspiegel schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Sportsitze vorn
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZF21PN092952



Hinten
LOW




VIEW

AUTO
FRONT
REAR
240









LO
AUTO
OFF
AUTO
LO


Hinten
LOW
AUTO
AUTO
LOW




8.2023 0588 BZA012761 2 02 180 /3500
AC 4947 1886
ZZZF21PN8092952 6 1486 1975
i - 95 -
175 2570 2570
GHQ1 1255 1420 -
AD7HL0010318195S4BIAEM 1255 1420 -
6FSD2 75 3563 68
Avant 2000 750 5
I 245/45 R19 102Y
r.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/45 R19 102Y
illimousine -
/2007*2018/1832AP SCHWARZ 9/-
6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1801*40
r.Diesel/E 18.11.22 K GV3248
0 36AP 2967
8.2:*95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Z
ination:4570kg*ww.AHK lt.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)