CarOnSale

BMW 330 e Sport Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2021	107.883km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 e Sport Line [DE - Kb5 330e EU6d, Sport Line OPF, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA6N31010FL62067	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.883km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.527km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 38g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Connected
- BMW Live Cockpit Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Mittelarmlehne hinten
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Warndreieck
- Service-System: Concierge Services
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Service-System: eDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Service-System: Remote Services
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

Sonderausstattung

- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Spiegel-Paket
- Verglasung Akustikglas
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0
13:10
K235 Hunticser Str.





WBA6N31010FL62067

CarOnSale

















Service Historie
OK Service:
Am 21.05.2025, bei 101527 km
Service Partner: BMW 00074
OK Service:
Am 31.10.2024, bei 94661 km
Service Partner: BMW 52912
OK Service:
Am 28.06.2024, bei 77903 km
Service Partner: BMW 52912
OK Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt








DO08005888


DO08005888

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)