CarOnSale

Mazda MAZDA2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2023	46.055km	90 PS	Benzin-Hybrid	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MAZDA2	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JMZDJ6HC601450225	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.055km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.413km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Colorverglasung
- Convenience-Paket
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kühlergrill im Wabendesign
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mild-Hybrid 66 kW (Motor 1,5 Ltr. - 66 kW)
- Modellpflege
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff mit Ziernähte in Kontrastfarbe
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- LED-Lichtsignatur
- Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Navigation
12:39


mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION


CarOnSale



CarOnSale



Navigation
12:39






Bitte Umgebung auf Sicherheit prüfen






Duplikat 1
ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge




06.2023
711B
AIO00040 6
AB
ZDJ6HC601450225
7
ZDA
1
IZ
W0D
AZDA2
AZDA (J)
Z.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
CHRÄGHECKLIMOUSINE
15/2007*2018/1832AP
URO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
YBR.BENZIN/E
008
36AP
1496
.1: 1100 BIS 8% STEIG.*
2
1
66/6000
4080
1695
1515
--1112
50
107
1540
835
748
835
748
77
3750
64
900
550
5
185/60R16 86H
185/60R16 86H
SCHWARZ
9
e1*2007/46*1335*37
03.02.2023
K
HH8


TÜVNORD
NORD Mobilität


HH 882260

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)