CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	133.204km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [DE - LimS3 1.4 EU5, Trendline, 2008 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ9P490649	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.204km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.320km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Rost	⚠ 7 mm Rost, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Rost, Kratzer	⚠ 7 mm Rost, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**150 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**105 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kneairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchte
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage Climatic
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVWZZZ1KZ9P490649


CarOnSale


CarOnSale

















14.05.09 0603 AMD000251
M1 AC
WVWZZZ1KZ9P490649 3
VOLKSWAGEN, VW
1K
ACCGGAX0
FM5FM5AF015N7MGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5:A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
F.1/F.2:+20 u. 7.2/8.2:+40
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2550kg*Fahrzeug i
st mit Anh.kuppl. werksseitig verbaut und M.spez.Fahrd
yn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.V
O.z.9.Ausn.Vo.z.STVO*ww.AHK it.EGTG*
2 01 59 /5000 172
4199-4296 1785
1464-1499 1217
75
149 1750 1750
920 880
920 880
79 3750 73
800 600 5
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
WEISS 0/-
e1*2001/116*0242*29
18.02.09 K DQ813231


DQ813231
06 242
G5201
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)