CarOnSale

Toyota Proace

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2021	71.490km	136 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace	KATEGORIE Van
FIN YARVZZKXZGZ210881	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 71.490km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.441km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT
75,0 kWh

LADEZEIT - NORMAL
7,0 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	10 µm ⚠
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Beifahrereinzelsitz
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- HV-Batterie 75 kWh
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten
- Ladeboden Antirutschbelag (Polypropylen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: BASALTGRAU
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 3275 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 8-Sitzer
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Farbmonitor
- Head-up-Display
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Service-System: Wi-Fi
- Farbmonitor
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
B2*2007/46*0537
YARVZZKXZGZ210881
3100 KG
4100 KG
1 – 1500 KG
2 – 1650 KG

CarOnSale

CarOnSale




















Service ausgeführt
Kilometerstand: 75426
Datum: 07.02.2023
TOYOTA
ENGELBART GMBH & CO. KG
WILHELMSHAVENER HEERSTR. 233
26125 OLDENBURG
Service ausgeführt
Kilometerstand: 97469
Datum: 25.08.2024
TOYOTA
ENGELBART GMBH & CO. KG
WILHELMSHAVENER HEERSTR. 233
26125 OLDENBURG
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:




TOYOTA
TOYOTA


HU-Plakette
Dezember 2026
Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO (an nicht AU-pflichtigen Fahrzeugen)
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Dennis Ewert
Messwerte:
Berechnung (EUR)
Gesamtbetrag Brutto


27.12.2021 5013 APK000868
M1 AP
YARVZZKXZGZ210851 5
TOYOTA
V
Z
ZKXZ-N7700L(1T)
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz.
Elektro
0004 30AX
P.2:57.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 100.00KW*WW A-IK LT EGTG*S.1;
MAX.S-PL*
GRAU
17.05.2021 K GJ7097


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)