CarOnSale

Mitsubishi Colt 1.3 Motion Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2007	181.327km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Colt 1.3 Motion Plus [DE - LimS3 1.3 EU4, Motion Plus, 2007 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN XMCMNZ34A8F011014	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.327km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.000km	LETZTER SERVICE AM 11/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Regen-/Lichtsensor
- Seitenairbag
- Verglasung grün getönt
- Zeituhr (digital)
- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Heckleuchten abgedunkelt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPHIRE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
XMCMNUZ34A8F011014


CarOnSale


COLT
CarOnSale

ROWE
03/24
09/25



Axel Pape
Kraftfahrzeuge - Kfz.-Ersatzteile
37194 Wahlsburg






MITSUBISHI COLT
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
BENZIN
SCHWARZ
205/45R16 83H


HU TÜV NORD
SEP. 2010
HU TÜV NORD
OKT. 2018
DEKRA
Landkreis Northeim
Der Landrat
im Auftrage:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)