MG

MG HS (09.2024->) 1.5 T GDI 125 KW COMFORT MOTOR 1,5 LTR. - 125 KW TURBO 5-TÜRIG

VIN: LSJW94391SG023197



Beschreibung


	Zulassungsdatum 21/03/2025	**Laufleistung** 20126 km
Farbe -	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** -	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**Hubraum** 1496 cc	**Getriebe** Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
	 		
003	Motorhaube / - [1]	Delle	Reparieren





004	Außenspiegelkappe / Links	Kratzer	Lackieren




005	Blinker / Links	Kratzer	Ersetzen




006	Türgriff Außen / Hinten Links	Abgewetzt	Lackieren





007	Seitenwand / Unten Hinten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Smart Repair




008	Tür / Hinten Rechts [2]	Delle	Reparieren



009	Säule / Hinten Rechts [3]	Delle	Reparieren





010	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Lackieren




011	Blinker / Rechts	Kratzer	Ersetzen




012	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Polieren




013	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
014	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
015	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
016	Dach / -	Delle	Smart Repair




[1] 9x Delle

[2] + Kratzer

[3] C

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit
☐ Hutablage	☑ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe
☑ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☑ Pannenset
☑ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Sommer	6 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Sommer	7 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Sommer	7 mm


Kommentar

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Cable



Vin


Sonstige



Sonstige


Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige


Sonstige



Bordmappe / - / Fehlt


Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Motorhaube / - / Delle


Außenspiegelkappe / Links / Kratzer


Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Blinker / Links / Kratzer


Blinker / Links / Kratzer


Türgriff Außen / Hinten Links / Abgewetzt


Türgriff Außen / Hinten Links / Abgewetzt



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle


Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle


Tür / Hinten Rechts / Delle


Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle


Tür / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle


Säule / Hinten Rechts / Delle


Säule / Hinten Rechts / Delle


Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer


Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer


Blinker / Rechts / Kratzer




Blinker / Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle