CarOnSale

Volkswagen Sharan Comfortline BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2011	174.981km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Comfortline BMT [DE - Van5 1.4 TSI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZCV005596	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.981km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 162.002km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	800 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe Dämmglas
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Antennen-Diversity
- Scheibenwischer mit Regensensor
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ7NZCV005596

CarOnSale


CarOnSale








PASSENGER AIR BAG


AUTO
AC
OFF
REAR
REST


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Extras
Karte
Starten

















Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 12.06.2013
km-Stand 29466
Rechnungsnummer 5671
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Wagner Stadtbergen

Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 06.09.2022
km-Stand 137485
Rechnungsnummer A # 10144
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Wagner Stadtbergen

Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 09.09.2020
km-Stand 111821 km
Rechnungsnummer A: #12438
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Wagner Gersthofen

Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 10.10.16
km-Stand 72660
Rechnungsnummer #8149
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Wagner Stadtbergen

Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet
Datum 16.09.14
km-Stand 44157
Rechnungsnummer # 7477
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch
Wagner Stadtbergen

110 KW
CAV
LXM
LH5X
BOA C2L G0K H0B J0T D31
1AT 1N8 5RG 5SL
3B2 3U4 G01 8AY 8GU
1LW 3FA 7M6
4UP 4X3 4K3 N2N 5MJ
8RM 2JC E0A
1D0 ABC B1D U5A 1N3 3PD 4A3 8N6



Marke:	VW-PKW
Modell:	SHARAN-NF CL8MT 110 TSIM6F
Karosserieber.:	MPV/Van
Erstzulassung:	2011-08-26
KM-Stand:	175.100
Hubraum:	1390
Treibstoff:	Benzin
KW:	110
PS:	150
Farbe:	Night Blue Metallic
Farbtyp:	Metallic
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden: HL	rep. Schaden, Nachlackierung Kotflügel VL, Seitenwand
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)