CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2023	156.904km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF43PA076812	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.904km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.142km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Original Fahrzeug Farbe: CHRONOSGRAU
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Leichtlaufreifen
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckdiffusor
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audi music interface

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Business-Paket
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Assistenz-Paket Tour
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Interieur-Paket S line
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Neuwagen-Reifengarantie
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUDI AG
WAUZZZF43PA076812


CarOnSale









Fahrweg kontrollieren!















Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
14300 km / 07.2028
Nächste Inspektion in
14100 km / 07.2027
Zurücksetzen






Ohne festgestellte Mängel Zugeteilt
09.2028


04.09.2023 0588 BWH005887
M1 AC
WAUZZZF43PA076812 1
Audi
B8
A2DTPAQ1
QD7AD7CJ003RT011B18S54BIA
EM1BD1
A4 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybz.Diesel/E
0810 36AP 1968
245/40 R18 93H
245/40 R18 93H
e1*2001/116*0430*91
25.11.22 K GV232293
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:2000 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4030kg*ww.AHK it.EG TG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)