CarOnSale

Volkswagen Caddy Life

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	20.413km	122 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Life [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, Life, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV2ZZZSKZMX047762	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 20.413km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 18.194km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm ⚠
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Abfallbehälter
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Life
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- PKW-Zulassung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Trialog
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türverkleidung Kunststoff, Einlagen und Armauflage in Stoff

- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Geträńkehalter vorn
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Original Fahrzeug Farbe: COSTA AZUL

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Fußmatten Textil
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Scheinwerfer LED
- Vorrüstung für Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Heckleuchten LED
- Metallic-Lackierung
- Sprachsteuerungs-System
- Winter-Paket
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- Lautsprecher (6)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV2ZZZSKZMX047762


CarOnSale


HU-Plakette
Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
1.1.14a Bremsscheibe 1. Achse links und rechts innen Tragbild mangelhaft
Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Robin Eichmann

bott








22.06.2021 0603 CLH00157 1
M1 AC
WV2ZZZ5KZMX047752 5
VOLKSWAGEN, VW
SK
ACDTRCX0
N225FD7FD7GC004N1N4BI1AASD
CADDY
VOLKSWAGEN VW
FZ,Z,PERS,BEFB,,B,SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP,PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35AP 1968
7.2/8.2 +100 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMB
INATION:3750KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M SPEZ.FA
HRDYN.STABI.SYST.F.AHK.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z
9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 80/2750 186
4500-4500 1855-1855
1798-1833 1643-1643
75
136 2250 2250
1170 1130
1170 1130
74 3188 58
1500 750 5
205/80 R16 96H
205/80 R16 96H
BLAU 5
E1*2018/858*00002*03
24.02.2021 K GC269745

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)




- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)