CarOnSale

# Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| 08/2023 | 95.352km | LEISTUNG 204 PS | KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TFSI EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2023] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WAUZZZF48PA037696 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>95.352km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>204 PS (150 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>94.849km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2023 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>147g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.3l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 7 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 7 mm<br>Kratzer, Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 8 mm | ⚠ 8 mm<br>Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer,

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 115 µm | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 115 µm | Seitenteil hinten rechts | 115 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Kofferraumabdeckung fehlt;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckdiffusor
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Leichtlaufreifen
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Audi music interface
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Metallic-Lackierung
- Optik-Paket schwarz plus
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Scheinwerfer LED
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF48PA037696
2140 kg
3640 kg
1075 kg
1155 kg
Typ B8
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
122022
DMSA
3 6400


CarOnSale

LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
0W20
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL









Fahrweg kontrollieren!











WAUZZZ F4 8 PA037696
8WD CZG 5040256=4
A4 Avant 2.0 R4
150 KW A7 12 / 22
DMSA — UML
LY9T / LY9T N5J / YM
Vorwort
ACHTUNG



Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
20400 km / 06.2028
Nächste Inspektion in
24700 km / 08.2027
Zurücksetzen









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Rost, Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)