CarOnSale

Volvo XC60 Momentum AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	204.402km	181 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Momentum AWD [DE - SUV5 D4 DPF AWD EU5, Momentum, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1DZ8156F2642792	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.402km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 181 PS (133 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.400 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 192.127km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Rund um Lackwerte erhöht; Laut Einlieferer 2.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Design-Paket
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite
- Innenraumfilter: Multifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,4 Ltr. - 133 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2774 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Textil / T-Tech
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überschlag-Schutzsystem
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Fensterzierleisten verchromt
- Lenkrad (Leder, farbangepasst)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE

Sonderausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Einparkhilfe elektronisch
- Gepäcksicherungsnetz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket
- Laderaum-Paket
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Winter-Paket
- 8 Lautsprecher
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Farbbildschirm, 8 Zoll
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Digitale Instrumentierung
- Licht-Paket
- Textilfussmatten
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Navigationssystem Sensus
- Einparkhilfe elektronisch
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1DZ8156F2642792

CarOnSale
















01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel
MÜLLER
WESCH



01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel
MIKO
MÜLLER
AUTO-ELEKTRIK


01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel


01 Service und Pflege
Servicedokumentation und Stempel
Allgemeines
AUTOHAUS


XC60



TÜV
Nächste HU fällig
FEB 21
TÜV Süd
Neckar-Odenwald-Kreis
Landratsamt
KFZ-Zulassungen


28.07.2014
VOLVO
D
D281
D28156
XC60
VOLVO (S)
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
KOMBILIMOUSINE
235/65 R17 101H
DIESEL
STUFE PM 5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)