CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	152.900km	194 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de [DE - Lim4 E 300 de EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2130161B046771	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.900km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.220km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	570 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	70 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Modellpflege mit Code
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- PRE-SAFE-System
- Public-Charging-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Air-Balance-Paket
- Avantgarde Interieur
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Servoschliessung für Türen
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Ambiente-Beleuchtung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Konnektivität-Paket
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Lenkrad mit Multifunktion
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket High-End
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- USB-Anschluss im Fond
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
W1K2130161B046771
2720 kg
4920 kg
1- 1220 kg
2- 1500 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale













Profile
Suche
Komfort
Mercedes me & Apps
THEMENWELTEN


E-Klasse Limousine
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz


24.02.2022 2222 AI0000652
M1 AA
WIK2130161E046771 0
Mercedes-Benz
212
U011T0
C2AA050C
E 300 de
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6 WLTP AP PT/CI: M N1 I
Hybr.D/E ext.aufl
0026 36AP 1950
7.2/8.2:*120 b Ann.Betr.*Batteriekapazität 13 Skwh*Fz
ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.Fahrdyn.
Stabi.Syst.f.Anh.Betr.* Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z
.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*
2 01 143/3800 240
4984 1868
1495 2060
84
33 2720 2720
1220 1500
1220 1500
73 2850 65
2180 750 S
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
SCHWARZ 97-
e1*2001/116*0501*51
19.03.21 K GF797957



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Kratzer)