CarOnSale

Audi Q7

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



06/2016	213.757km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6, quattro, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4MXGD062259	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 213.757km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.615km	LETZTER SERVICE AM 06/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2994 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Allradlenkung
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Perleffekt-Lackierung
- Sperrdifferential
- Exterieur-Paket S line
- Dachkantenspoiler S-line
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Rückfahrkamera
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Chromlack Schiefergrau
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzheizung vorn
- Wagenheber
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer LED
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ4MXGD062259

CarOnSale

CarOnSale

















AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)