CarOnSale

Iveco Daily HKa 35 S ... V Radstand 3520 L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2018	148.827km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Iveco	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Daily HKa 35 S ... V Radstand 3520 L [DE - HKa.L4 35 S 14 EU6, V Blue Power, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZCFCC35AX05222726	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.827km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.287 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antiblockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armaturentafel Komfort blau
- Ausführung: S-Reihe
- Auspuffrohr seitlich links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Federung Hinterachse: Parabel
- Federung Vorderachse: Querblattfeder
- Fensterheber elektrisch
- Flügeltüren am Heck
- Frontscheibe und Seitenscheiben getönt
- Generator 180 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 160 km/h
- Getriebe 6-Gang
- Harnstofftank (AdBlue): 20 Ltr.
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Überhang
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill blau
- Laderaumtrennwand
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,3 Ltr. - 100 kW Diesel SCR
- Radstand 3520 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer Umrandung blau
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz, 3-fach verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steuer-AV Überhang
- Tagfahrlicht
- Wartungsanzeige
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängersteckdose 13-polig
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Anhängersteckdose Vorbereitung
- Ablagefach auf Armaturentafel mit USB-Anschluss
- Audiosystem: Digitales Audiosystem (DAB) mit USB und Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Hecktür (Öffnungswinkel 260 / 270 Grad)
- Mittelkonsole mit Staufach
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Dachablage mit DIN-Fach zusätzlich
- Klimaanlage
- Kartentasche mit Getränkehalter vorn
- Kältekompressor 170 ccm

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























IVECO SPA

CarOnSale




IVECO
AIR bag


AC


IVECO





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)