CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2008	305.400km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 CDI [DE - Kb5 E 220 CDI EU4, Avantgarde DPF, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WDB2112081B417425	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 305.400km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.148 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 299.610km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Wärmeschutzverglasung blau getönt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Laderaumboden zusätzlich mit abgeteilten Fächern
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Tempomat
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Reifendruckwarner
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Nebelscheinwerfer
- Niveauregulierung

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Dachantenne
- Reserverad als Notrad
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Dachantenne
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
e1*2001/116*0213
WDB2112081B417425
2360 kg
4460 kg
1025 kg
1335 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



CarOnSale










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)