Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	T-Cross Life	1.0 TSI EU6d, Life OPF, 2020 - 2023		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZC1ZPY072436	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/CNI

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
27.10.2023	k. A.	k. A.	81 kW	3	999	02/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	57.076 km	52.500 km	nein	02/26	46.872 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Deep Black Perleffekt	Perleffekt	nein	28.03.2027	2.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Titanschwarz-Grau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	141-147 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..	Ausstattung Comfortline / Life / Business
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bremsassistent	Dachhimmel Stoff, grau
Dachreling	Drehzahlmesser	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Verbundglas getönt
Funkschlüssel (2) klappbar	Fußmatten Textil	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Gepäckraumboden höhenverstellbar	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handbremshebelgriff Leder	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Pineapple	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Innenspiegel abblendbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2551 mm	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne ..	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung	Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Servolenkung
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Triangle Ties
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Life	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Fahrassistenz-System: Automatische Distanz..	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Lautsprecher (6)	Lendenwirbelstützen vorn	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade..
Perleffekt-Lackierung	Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Bordbuch/Mappe
2.	Heckscheibe verkratzt, Minderwert
3.	Seitenteil hinten links, eingedellt - smart repair
4.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart repair
5.	Tür hinten links, eingedellt - Gebrauchsspur
	Zwischensumme (Netto)

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Marderschaden Motorraum - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3.	Marderschaden Motorraum Dämmungen - erneuern
4.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder
5.	Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck
6.	Sonstiger Auftrag - Inspektion
7.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Kundendienstscheckheft fehlt
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte	
	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**	**Schadenshöhe**	**Wertminderung**
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 205/60 R16 92V	VL 4,00 mm (Goodyear)	VR 4,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 205/60 R16 92V	HL 5,00 mm (Goodyear)	HR 5,00 mm (Goodyear)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	X
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.


Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Cross Life

VIN: WVGZZZC1ZPY072436
Kilometerstand: 57.076 km
Erstzulassung: 27.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (DEKRA)




Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Marderschaden Motorraum Dämmungen (DEKRA)




Marderschaden Motorraum Dämmungen (DEKRA)



Heckscheibe verkratzt, Minderwert (DEKRA)




Heckscheibe verkratzt, Minderwert (DEKRA)




Heckscheibe verkratzt, Minderwert (DEKRA)



Heckscheibe verkratzt, Minderwert (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)