CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	131.639km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - Ka4 315 CDI RWD EU6d-T, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V9076331P357125	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.639km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 123.002km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Handbremse ist mechanisch fest. ;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abschleppöse hinten
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3665 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Partikelfilter
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Adaptives Bremslicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Geräuschmaßnahme außen
- Kindersicherung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Wärmeschutzverglasung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Keyless-Start
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Getränkehalter vorn
- Leitungskanal an Seitenwand
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Rückfahrkamera
- Anhängersteckdose 13-polig
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Generator 250 A
- Leitungskanal an Heckportal
- Raucher-Paket
- Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















1600.4
131639





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1V9076331P357125
3500 kg
6300 kg
1650 kg
2250 kg


CarOnSale


CarOnSale




Gesamtes Umfeld beachten

Straße nicht erfasst
TEL
VOL


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)