CarOnSale

Mazda 3 1.6 Sport Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2006	274.170km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 1.6 Sport Active [DE - LimS5 1.6 EU4, Sport Active, 2006 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBK14Z261335313	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 274.170km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.558km	LETZTER SERVICE AM 06/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	1060 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Audiosystem: Modulares Audiosystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- CD-Player
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Flankenschutz Türen
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leuchtweitenregelung
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- Olympic-Paket
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Nebelscheinwerfer
- Bordcomputer
- Rücksitzbank geteilt
- Original Fahrzeug Farbe: SUNLIGHT SILVER

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
Mazda Motor Corporation
e1*2001/116*0234
JMZBK14Z261335313

CarOnSale


CarOnSale








Periodische Wartungen, Mazda Europe Service und Karosserie-Inspektionen
Wartung
Mazda Europe Service
Karosserie-Inspektion
Bremsflüssigkeit erneuert
Nächste Wartung: Datum: 4. 2014 km-Stand: 100 000


Periodische Wartungen, Mazda Europe Service und Karosserie-Inspektionen
Wartung
Mazda Europe Service
Karosserie-Inspektion
Nächste Wartung: Datum: 6.2012 km-Stand: 92 500


Mazda


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
06.2027
Rechnung Nr. UB-DJYJ01619


10.01.2006
JMZBK142261335313
MAZDA
Mazda 3
MAZDA (J)
Kr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckkimousine
195/65R15 91H
EURO 4
Benzin
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.01.2006*


Jan 2007
Kreis Segeberg
Der Landrat




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Verformung, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)




- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)