CarOnSale

Mercedes-Benz A 250 e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2022	123.405km	160 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 250 e [DE - Lim4 A 250 e EU6d, AMG Line, 2019 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K3G8GB4PJ395292	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.405km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 103.840km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	265 µm ⚠
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	205 µm ⚠
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Karosserie: 4-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz-Komfort-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Night-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Rückfahrkamera
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenhimmel schwarz
- Panorama-Schiebedach
- Scheinwerfer LED High Performance
- Public-Charging-Paket
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußmatten AMG
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Smartphone integriert
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















6.5°C
13:59
123405




FM/DAB
AM
14:00
DASDING vom ... • 208.1 MHz
HIGH

Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1K3G8GB4PJ395292
2175 kg
3855 kg
1- 1145 kg
2- 1075 kg
Made in Germany







AUTO












10.11.2022	2222	AJ000071 X	2	1	118/5500	240
M1	AA		4562		1796	
W1K3G8GB4PJ395292	7		1454		--1695	
MERCEDES-BENZ				80	-	
F2A			23	2175	2175	
X08QT2			1145	1075	-	
HZAA051C			1145	1075	-	
			79	3750	65	
A 250 E			1600	750	5	-
MERCEDES-BENZ			225/45 R18 91H MS			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R18 91H MS			
Limousine			-			
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1829*18			
Hybr.B/E ext.aufl.			22.06.2022	K	GM977332	
0025	36AP	1332				

7.2/8.2:+90 B.ANH.BETR.*O.1:1800 BIS 8% STEIG.*BATTERIEKAPA ZITAET:10.8KWH*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M. SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.A END.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)