CarOnSale

Audi A6 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



12/2017	196.556km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Limousine [DE - Lim4 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ4G0JN046728	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.278km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Inspektion - Service fällig, Motorhaube - Ausbessern, Stoßfänger hinten - Erneuern, Fondseite links - leicht verschrammt Gebrauchsspur, Fondseite rechts - leicht eingedellt Gebrauchsspur, Stoßfänger vorne - leichte Steinschläge, Gebrauchsspur, Kotflügel vorne rechts - leicht verschrammt Gebrauchsspur, Motor - Motor ölnass, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich, Stoßfänger vorne - Airbrushen, Bremsanlage - Bremsklötze vorn erneuern

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Licht- und Regensensor
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Karosserie: 4-türig
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel asphärisch, links
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Raucher-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Audi connect & Audi Phone Box
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Exterieur-Paket S line
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Reserverad als Notrad
- Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
- Sound-System BOSE
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech.
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Komfortsitze vorn inkl. Memory
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn und hinten
- Audi music interface
- Audi music interface
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Head-up-Display
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Frontkamera (Scheibe)
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Standheizung
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale


CarOnSale




Tour
Verkehr
90 km
140 m
Zielführung
11:51
Einstellungen
TMC
SIM

hinten
Kamera
Fahrweg kontrollieren!
Einstellungen


BOSE



07.12.2017 0588 BBN00075 2
M1 AA
WAUZZZ4G0JN046728 8
AUDI
4G
LCZVAQ1
QD7QD7B5034P4G04357MMEM2
A6 LIMOUSINE
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B, 8 SPL,
LIMOUSINE
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 02967
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100 BIS 8% STEIG.*TE
CEN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4375KG*WW.AHK LT.EG
IG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.12.2017*

02 02 0160/03250 245
04932 - 05057 1874 - -
1415 - 1478 001840 - -
- 00085 -
0141 002375 002375
01265 01250 -
01265 01250 -
70 02375 70
02000 0750 005 -
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
-
GRAU 7
el*2007/46*0436*30
04.09.2017 K EU919702
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)