CarOnSale

Volkswagen Tiguan Lounge Sport & Style BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2015	88.612km	LEISTUNG 160 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Lounge Sport & Style BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Lounge Sport & Style, 2015 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZFW603747	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.612km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.614km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antennen-Diversity
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Parkbremse elektrisch
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2604 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Multimediabuchse AUX-IN
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: Kryptongrau Metallic
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Ambiente-Beleuchtung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Heckleuchten dunkel getönt
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Leseleuchten vorn und hinten
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wendematte Gepäckraum
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Gepäckmanagement-Paket
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Ambiente-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Kennzeichenbeleuchtung LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVGZZZ5NZFW003747

CarOnSale

CarOnSale



RES/+
SET/-








PASSENGER AIR BAG
RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!
Optionen



Fahrzeugdatenträger
WVGZZZ5N
5N2 2QY
Tiguan 1.4BMT SPORT
118 KW TSI DGF
CTHD
LD7PL
Autohaus Eyßelein
Volkswagen Partner


Service-Nachweis 11
Dokumentation der Karosseriepr


Service-Nachweis 12
Dokumentation der Karosseriepr




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Hauptuntersuchung § 29 StVZO


20.05.2015
WVGZZZ5N2FW603747
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACCTHDKG
FD6FD62E027NDSTVR27MJO
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
GRAU
BENZIN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)