CarOnSale

Audi A1 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



02/2013	126.466km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Ambition, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X9DB071305	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.466km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.744km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Herzklopfen
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Klimaautomatik
- Media-Paket
- Navigations-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Licht- und Regensensor
- Connectivity-Paket
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI AG
WAUZZZ8X9DB071305
1615 kg
2845 kg
0860 kg
0800 kg
CAVA 5867
012013

CarOnSale




Audi multimedia


210
AUTO


Dublin
Cardiff
Brussel
Paris
Berlin
Praha
Stuttgart
Milano
Zagre
Marseille
250 km
TMC
245 m
Zielführung
10:28
Einstellung









AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




05.02.2013
AUK000906
WAUZZZ8X9DB071305
Audi
8X
SCAXAF1
FMG2U010R8X52LLS47MOEM2
A1 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheck-limousine
715/2007*566/2011F
EURO5/F1F1/C1/F M, N1 I
Benzin
0001
35F0
01390
schwarz
e1*2007/46*0414*08
13.09.2012
ED596147
F.1/F.2:+30 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES-GE
W.D.ZUGES MAX.2845KG*WW.AHK LT.EG7G*DATUM ZUR EMISSION
SKLASSE: 05.02.2013*


KB471920
ED596147

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)




- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)