CarOnSale

Skoda Superb Ambition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



03/2017	184.421km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Ambition [DE - LimS5 2.0 TDI EU6, Ambition, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBAJ7NP7H7531974	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.421km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.535km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Bremsenergierückgewinnung
- Handschuhfach beleuchtet
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- Heckscheibenwischer
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Leuchtweitenregelung
- Multi-Communication-System SmartGate
- Sound-System Canton
- Steckdose 230V
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe und Seitenscheiben
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
TRAFFIC
CAR
MENU

TMBAJ7NP7H7531974


CarOnSale

P
R
N
D/S

22.0
REST
MENU
SYNC
AUTO
A/C


ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!






AUTO
















Sport
16:58
10.5°C
167m
2500m
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Radio
Setup


BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA




23.03.17 8004 AP0001202
M1 AA
TMBAJ7NP7H7531974 0
SKODA
3T
AADFCAX01
NFD6FD6D9002STN627
SUPERB
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WP1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
F.1/F.2:+14 u. 7.2/8.2:+61 b Anhängebetrieb*techn.zul.
Ges-Masse d.Zugkombination:4130kg*Stufe PM 5 ab Tag Fr
stzul.*ww AHK 1t FGTG*


Schwalm-Eder-Kreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Steinschlag)