CarOnSale

Peugeot 208 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	93.104km	82 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 208 Active [DE - LimS5 1.2 12V VTi/PureTech 82 EU6, Active Start&Stop, (Facelift) 2017 - 201]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3CCHMZ6HT049537	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.104km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.598km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	75 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Zierleisten
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen lackiert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V e-VTi / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA


Sonderausstattung


- Exterieur-Paket
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel lackiert
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0070*
VF3CCHMZ6HT049537
1546 KG
2366 KG
1 – 900 KG
2 – 790 KG
CCHMZ6


CarOnSale









SRC
MENU


WARTUNGSNACHWEIS
AUTOHAUS ULMEN GmbH & Co. KG
Höhenweg 191
40233 Düsseldorf



WARTUNGSNACHWEIS
PEUGEOT CITROEN
AUTOHAUS ULMEN GmbH & Co. KG
EHREKE






PEUGEOT


64,87
16,13
101,00


29.09.2017
AN800437
M1
AB
VF3CCHNZ6HT049537
PSHGBOT
CHME
208
PSHGBOT (F)
FE.Z.PERS.BEF.R. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
SCHWARZ
BENZIN
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2366KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.09.2017*


Nächste HU
Sept 2022
Sept 2024
TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
TDAAZGTX
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)