CarOnSale

Volvo V90 Momentum

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	113.365km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V90 Momentum [DE - Kb5 D4 DPF EU6, Momentum, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1PWA8BDH1002337	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.365km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.130km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling Aluminium-Optik
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn Leder
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz, hochglänzend
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MAGIC BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Business-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Laderaum-Paket
- Navigationssystem Sensus
- Rücksitzlehnen elektr. umklappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Volvo ON CALL
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- CD-Player
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
- Keyless Drive
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Textilfussmatten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale




700 m
Abbrechen
Ziel
Stumm
2D
Kein Bluetooth-Ger. angeschl.
Kein Telefon angeschlossen


09:24
Einparken
Ausparkr.
LO
AUTO
LO













Service Nr. 9
Service Nr. 10
Service Nr. 11
VOLVO
Schiefer Autocenter GmbH
2.0
Ölfilterwechsel
Luftfilter ersetzt
Pollenfilter ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Kraftstofffilter ersetzt
Bremsflüssigkeit ersetzt


Service Nr. 7
Service Nr. 8
VOLVO
Moll GmbH & Co. KG
2.0
Ölfilterwechsel
Luftfilter ersetzt
Pollenfilter ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Kraftstofffilter ersetzt
Bremsfl ersetzt


V90


KUS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)